

## 3-Achsen Digitalanzeige für Fräsmaschinen



## JENIX® DSC

### ► Display

- Folientastatur unempfindlich gegen Schmutz und Chemikalien
- komplette Gehäuseversiegelung für raue Werkstattbedingungen

### ► Wegmesssystem

- Hochwertige Glasmaßstäbe mit einer Auflösung von 5µ / 1µ
- Unempfindlich gegen Vibration

### ► Funktionen

- Auflösung 1µ (5µ)
- Basisfunktionen:
  - Nullpunkt setzen für alle Achsen
  - Mittenbestimmung (1/2 Wert)
  - mm/inch Anzeige-Umschaltung
  - Koordinateneingabe
  - absolut / inkremental Messmöglichkeit
  - Strom-Aus Datenspeicher (20 Jahre)
  - Referenzpunkt-Speicher für jede Achse
- Lochkreis-Berechnung, lineare Lochreihe

